

**ANALISA PENYEBAB KURANGNYA TEKANAN PADA
EMERGENCY FIRE PUMP DALAM MENGANTISIPASI
KEBAKARAN DI KAPAL MV. MERATUS PADANG DENGAN
METODE FTA**



Disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan
Program Pendidikan dan Pelatihan Pelaut (Diploma) Tingkat IV

MUHAMMAD ALI IMRON

NIT. 07 19 013 1 02

AHLI TEKNIKA TINGKAT III

**PROGRAM DIKLAT PELAUT TINGKAT III
POLITEKNIK PELAYARAN SURABAYA
TAHUN 2024**

HALAMAN JUDUL

**ANALISA PENYEBAB KURANGNYA TEKANAN PADA
EMERGENCY FIRE PUMP DALAM MENGANTISIPASI
KEBAKARAN DI KAPAL MV. MERATUS PADANG DENGAN
METODE FTA**



Disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan
Program Pendidikan dan Pelatihan Pelaut (Diploma) Tingkat IV

MUHAMMAD ALI IMRON

NIT. 07 19 013 1 02

AHLI TEKNIKA TINGKAT III

**PROGRAM DIKLAT PELAUT TINGKAT III
POLITEKNIK PELAYARAN SURABAYA
TAHUN 2024**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUHAMMAD ALI IMRON


NIT : 07.19.013.1.02/T

Program Diklat : Diklat Pelaut Tingkat III Diploma IV

Menyatakan bahwa KIT yang saya tulis dengan judul :

ANALISA PENYEBAB KURANGNYA TEKANAN PADA EMERGENCY FIRE PUMP DALAM MENGANTISIPASI KEBAKARAN DI KAPAL MV. MERATUS PADANG DENGAN METODE FTA

Merupakan karya asli seluruh ide yang ada dalam Karya Ilmiah Terapan (KIT) tersebut, kecuali tema yang saya nyatakan sebagai kutipan, merupakan ide saya sendiri. Jika pernyataan di atas tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi yang ditetapkan oleh Politeknik Pelayaran Surabaya.



06 Februari 2024



MUHAMMAD ALI IMRON

NIT. 07.19.013.1.02/T

**HALAMAN PERSETUJUAN SEMINAR
KARYA ILMIAH TERAPAN**

Judul

**: ANALISA PENYEBAB KURANGNYA TEKANAN
PADA *EMERGENCY FIRE PUMP* DALAM
MENGANTISIPASI KEBAKARAN DI KAPAL MV.
MERATUS PADANG DENGAN METODE FTA**

Nama Taruna : MUHAMMAD ALI MRON

NIT : 07.19.013.1.02/T

Program Diklat : Ahli TEKNIKA Tingkat III Diploma IV

Dengan ini dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diseminarkan.



Pembimbing I

Pembimbing II

Menyetujui:

Dirhamsyah, M.Pd., M.Mar.E.
Penata (III/d)
NIP. 19750430 200212 1 002

Dr. Indah Ayu Johanda Putri, SE, M.Ak.
Penata (II/d)
NIP. 19860902 200912 2 001

Mengetahui:
Ketua Jurusan Teknika

Monika Retno Gunarti, M.Pd, M.Mar.E
Penata (III/d)
NIP. 19760528 200912 2 002

**HALAMAN PENGESAHAN SEMINAR HASIL
KARYA ILMIAH TERAPAN**

ANALISA PENYEBAB KURANGNYA TEKANAN PADA *EMERGENCY FIRE PUMP* DALAM MENGANTISIPASI KEBAKARAN DI KAPAL MV. MERATUS PADANG DENGAN METODE FTA

Disusun dan diajukan oleh:

MUHAMMAD ALI IMRON

NIT.0719013102

Ahli Teknika Tingkat III

Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Karya Ilmiah Terapan

Pada tanggal, 06 Februari 2024



Pengaji III
Dr. Indah Ayu Jonanda Putri, S.E., M.Ak.
Pembina (IV/a)
NIP.198609022009122001

Pengaji I

Agus Prawoto, S.Si.T., M.M.
PenataTk.I (III/d)
NIP.197808172009121001

Mengetahui
Ketua Jurusan Teknologi Rekayasa Permesinan Kapal
Politeknik Pelayaran Surabaya



Monika Retno Gunarti, S.Si.T., M.Pd.
Penata Tk.I (III/d)
NIP.1976052009122002

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kebesaran Allah SWT tuhan semesta alam, karena atas segala kuasa, berkat dan anugerahnya yang ia telah berikan. Sehingga penulis dapat menyelesaikan Karya Ilmiah Terapan ini. Adapun Karya Ilmiah Terapan ini di susun guna memenuhi persyaratan untuk menyelesaikan Program Pendidikan Diploma IV di Politeknik Pelayaran Surabaya dengan Mengambil judul: **ANALISA PENYEBAB KURANGNYA TEKANAN PADA EMERGENCY FIRE PUMP DALAM MENGANTISIPASI KEBAKARAN DI KAPAL MV. MERATUS PADANG DENGAN METODE FTA**


Penulis dengan sungguh-sungguh mengakui bahwa dalam Karya Ilmiah Terapan ini masih terdapat kelemahan, baik dalam presentasi materi maupun teknik penulisan. Oleh karena itu, penulis berharap untuk mendapatkan koreksi dan saran yang dapat membantu menyempurnakan Karya Ilmiah Terapan ini. Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan penghargaan yang besar kepada :

1. Tuhan Yang Maha Esa Allah S.W.T
2. Bapak Moejiono, M.T., M.Mar.E. selaku Direktur Politeknik Pelayaran Surabaya yang telah memberi fasilitas berupa ruang dan waktu atas terselenggaranya Karya Ilmiah Terapan.
3. Ibu Monika Retno Gunarti, M.Pd, M.Mar.E selaku kepala jurusan teknika yang telah memberi dukungan pada kami untuk membuat Karya Ilmiah Terapan.
4. Bapak Dirhamsyah, M.Pd., M.Mar.E. selaku pembimbing I dan Ibu Dr. Indah Ayu Johanda Putri, SE, M.Ak. selaku pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktunya untuk membimbing saya sampai selesai.
5. Bapak/Ibu Dosen Politeknik Pelayaran Surabaya, khususnya lingkungan program studi teknika Politeknik Pelayaran Surabaya yang telah membekali ilmu sehingga saya dapat menyelesaikan Karya Ilmiah Terapan ini.

6. Ibunda tercinta Nur Lisyati dan Ayahanda tersayang Mataji atas jasa-jasa, kesabaran, do'a, semangat dan motivasi serta didikan yang tulus ikhlas kepada penulis semenjak kecil.
7. Dwi Nur Laili selaku calon istri tercinta yang telah selalu menemani, memberi semangat dan doa dengan tulus dalam menyelesaikan Karya Ilmiah Terapan ini.
8. Saudara/I tercinta, Nurul Hasim, dan Siti Julaiha, yang selalu mendukung, memberikan semangat, dan motivasi kepada penulis.
9. Nahkoda, *Chief Engineer* dan *crew* kapal MV. Meratus Padang yang telah memberikan inspirasi, dukungan, semangat, dan doa dalam menyelesaikan Karya Ilmiah Terapan ini.
10. Teman-teman kelas D.IV TRPK-A SMT VIII, terima kasih atas persahabatan dan kebaikan terhadap penulis, serta senantiasa memberikan semangat dan motivasi.
11. Seluruh Taruna-Taruni POLTEKPEL Surabaya yang telah membantu dalam memberikan semangat dalam penyelesaian Karya Ilmiah Terapan ini, khususnya angkatan X.
12. Semua pihak yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan Karya Ilmiah Terapan ini.

Penulis mengakhiri dengan harapan bahwa Karya Ilmiah Terapan ini akan memberikan manfaat bagi pembaca secara umum dan bagi penulis sendiri. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk dan perlindungan selama proses penelitian yang akan dilanjutkan dan diwujudkan dalam bentuk Karya Ilmiah Terapan.

SURABAYA, 06 Februari 2024



MUHAMMAD ALI IMRON

NIT. 07.19.013.1.02/T

ABSTRAK

Muhammad Ali Imron, 0719013102 T, 2024, "Analisa Penyebab Kurangnya Tekanan Pada *Emergency Fire Pump* Dalam Mengantisipasi Kebakaran Di Kapal MV. Meratus Padang Dengan Metode FTA". Dibimbing oleh Bapak Dirhamsyah, M.Pd., M.Mar.E. dan Ibu Dr. Indah Ayu Johanda Putri, SE, M.Ak.

Diatas kapal dapat mengalami kebakaran oleh karena itu harus memperhatikan tentang dampak dari bahaya kebakaran diatas kapal. Mengingat hal tersebut maka di atas kapal harus terdapat *emergency fire pump* guna memadamkan kebakaran yang terjadi sewaktu-waktu dan demi tecapainya rasa aman untuk semua *crew*, selain itu kemampuan *emergency fire pump* sangat penting untuk mengurangi kerugian material maupun nyawa seluruh *crew*.

Metode penelitian yang di gunakan Penulis dalam penyusunan karya ilmiah terapan ini adalah secara kualitatif dengan menggunakan Metode *FTA* (*Fault Tree Analysis*). Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi akar penyebab dan mencari solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Dari hasil penelitian, terdapat beberapa faktor yang berkontribusi pada kurangnya tekanan pada *emergency fire pump*, dampak yang ditimbulkannya pada kinerja pompa, dan tindakan yang diambil untuk mengatasi masalah kurangnya tekanan pada pompa.

Berdasarkan hasil penelitian ini di simpulkan bahwa penyebab dari kurangnya tekanan pada *emergency fire pump* adalah terkikisnya *impeller*, dan filter *sea chest* yang kotor. Dampak dari faktor-faktor tersebut mengakibatkan pemanasan pada pompa karena sedikitnya cairan yang dihisap atau pompa berputar tanpa menghisap cairan, yang pada akhirnya dapat menyebabkan panas berlebih (*overheating*). Selain itu, kotoran pada air laut dapat menyebabkan penyumbatan pada filter, mengakibatkan kinerja pompa menjadi tidak optimal. Untuk meningkatkan kinerja *emergency fire pump*, dilakukan upaya perawatan berkala sesuai prosedur, serta pemeriksaan rutin terhadap mesin dan komponennya, guna memastikan mencapai umur ekonomis yang diinginkan.

Kata Kunci : Kebakaran, *emergency fire pump*, over heating, tekanan.

ABSTRACT

Muhammad Ali Imron, 0719013102 T, 2024, "Analysis of the Causes of a Lack of Pressure on the Emergency Fire Pump in Anticipating a Fire on the MV. Meratus Padang With FTA Method". Supervised by Mr. Dirhamsyah, M.Pd., M.Mar.E. and Mrs. Dr. Indah Ayu Johanda Putri, SE, M.Ak.

Aboard a ship there can be a fire, therefore you must pay attention to the impact of the fire hazard on the ship. Given this, there must be an emergency fire pump on board to extinguish fires that occur at any time and for the sake of achieving a sense of security for all crew, in addition to the ability emergency fire pump is very important to reduce material losses and the lives of all crew.

The research method used by the author in preparing this applied scientific work is qualitative using the FTA (Fault Tree Analysis) method. This research aims to identify the root causes and find solutions to overcome these problems. From the research results, there are several factors that contribute to the lack of pressure in the emergency fire pump, the impact it has on pump performance, and the actions taken to overcome the problem of lack of pressure in the pump.

Based on the results of this research, it can be concluded that the cause of the lack of pressure in the emergency fire pump is the erosion of the impeller and a dirty sea chest filter. The impact of these factors results in heating of the pump due to a small amount of fluid being sucked in or the pump rotating without sucking in fluid, which in the end can cause overheating. In addition, dirt in seawater can cause blockages in the filter, resulting in suboptimal pump performance. To improve the performance of the emergency fire pump, regular maintenance efforts are carried out according to procedures, as well as routine checks on the machine and its components, to ensure it reaches the desired economic life.

Keywords: Fire, emergency fire pump, over heating, discharge.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SEMINAR KARYA ILMIAH TERAPAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN HASIL KARYA ILMIAH TERAPAN.....	iv
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	vii
<i>ABSTRACT</i>	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
DAFTAR SINGKATAN.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Batasan Masalah.....	7
D. Tujuan Penelitian	7
E. Manfaat Hasil Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. <i>Review</i> Penelitian Sebelumnya.....	9
B. Landasan Teori	10
1. Pengertian Pompa.....	10
2. Pengertian <i>Emergency Fire Pump</i>	12

3. Prinsip Kerja Pompa Sentrifugal	20
4. Kegunaan Pompa Sentrifugal	23
5. Kelebihan Dan Kekurangan Pompa Sentrifugal	24
5. Tugas Dan Fungsi <i>Officer</i> Diatas Kapal.....	25
C. Kerangka Pikir Penelitian.....	27
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	28
A. Jenis Penelitian.....	28
B. Tempat dan Waktu Penelitian.....	29
1. Tempat Penelitian.....	29
2. Waktu Penelitian.....	30
C. Jenis Dan Sumber Data	30
D. Metode Pengumpulan Data.....	31
E. Teknik Analisis Data.....	33
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	37
A. Gambaran Umum Subjek Penelitian	37
1. Perusahaan	37
2. Tempat Penelitian	40
B. Hasil Penelitian.....	44
1. Penyajian Data.....	46
2. Analisis Data	50
a. Faktor Manusia.....	51
b. Faktor Lingkungan	52
c. Faktor Prosedur	53
C. Pembahasan.....	53
BAB V Penutup.....	64

A. Kesimpulan	64
B. Saran	65
DAFTAR PUSTAKA	67
LAMPIRAN	69

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 <i>Review Penelitian Sebelumnya</i>	9
Tabel 3.1 Daftar Wawancara Informan.....	30
Tabel 3.2 Istilah Dalam Metode <i>Fault Tree Analysis</i>	33
Tabel 4.1 Tekanan <i>Emergency Fire Pump</i> Keadaan Normal.....	44
Tabel 4.2 Tekanan <i>Emergency Fire Pump</i> Keadaan Abnormal.....	44
Tabel 4.3 Hasil Wawancara Penulis Dengan Kepala Kamar Mesin.....	46
Tabel 4.4 Hasil Wawancara Penulis Dengan Masinis 4.....	47

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Bagian – Bagian Pompa Sentrifugal	13
Gambar 2.2 <i>Stuffing Box</i>	14
Gambar 2.3 <i>Gland Packing</i>	14
Gambar 2.4 <i>Shaft</i> (poros)	15
Gambar 2.5 <i>Shaft Sleeve</i>	15
Gambar 2.6 <i>Vane Impeller</i>	16
Gambar 2.7 <i>Casing</i> Pompa Sentrifugal.....	16
Gambar 2.8 Sisi Masuk <i>Impeller</i>	17
Gambar 2.9 <i>Impeller</i>	18
Gambar 2.10 <i>Wearing Ring</i>	19
Gambar 2.11 <i>Bearing</i>	19
Gambar 2.12 <i>Mechanical Seal</i>	20
Gambar 2.13 Pompa Sentrifugal	21
Gambar 2.14 Pompa Sentrifugal Yang Menghisap Sendiri	22
Gambar 2.15 Kerangka Penelitian.....	25
Gambar 3.1 Simbol - Simbol Dalam Metode <i>Fault Tree Analysis</i>	33
Gambar 4.1 Logo PT. Meratus Line.....	37

Gambar 4.2 Struktur Organisasi PT. Meratus Line.....	38
Gambar 4.3 Kapal MV. Meratus Padang.....	39
Gambar 4.4 <i>Crew List</i>	39
Gambar 4.5 <i>Emergency Fire Pump</i>	45
Gambar 4.6 Diagram FTA (<i>Fault Tree Analysis</i>).....	49
Gambar 4.7 Kotoran Sampah Yang Menyumbat <i>Filter Seachest</i>	52
Gambar 4.8 <i>Impeller</i> Terkikis.....	54
Gambar 4.9 Membersihkan <i>Filter Seachest</i>	59

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : <i>Ship Particulars</i>	67
Lampiran 2 : <i>Summary Report</i>	68
Lampiran 3 : <i>Emergency Muster List</i>.....	69
Lampiran 4 : <i>Sign On</i>.....	70
Lampiran 5 : <i>Sign Off</i>.....	71
Lampiran 6 : Bukti Hasil Wawancara <i>Cadet</i> dengan 4th <i>Engineer</i>.....	72
Lampiran 7 : Bukti Hasil Wawancara <i>Cadet</i> dengan <i>Chief Engineer</i>.....	73
Lampiran 8 : <i>Fire Drill</i> Di MV. Meratus Padang.....	74
Lampiran 9 : Bagian – Bagian <i>Emergency Fire Pump</i>.....	75
Lampiran 10 : <i>General Arrangement</i>.....	76

DAFTAR SINGKATAN

Singkatan	Arti
BST	: <i>Basic Safety Training</i>
FTA	: <i>Fault Tree Analysis</i>
MSM	: Meratus Swadaya Maritim
DWT	: <i>Deadweight Tonnage</i>
LT	: <i>Local Time</i>
PMS	: <i>Planned Maintenance System</i>
DRB	: <i>Daily Record Book</i>
MB	: <i>Manual Book</i>
OB	: On Board