

**KENDALA PERAWATAN PERMESINAN CRANE  
TIPE MITSUBISHI TERHADAP PROSES BONGKAR  
MUAT DI MV. AMETHYST**



Disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan  
Program Pendidikan Diploma IV

**DEDI SETIAWAN**

**NIT. 07 19 027 1 06**

**PROGRAM STUDI TEKNIKA**

**PROGRAM DIPLOMA IV PELAYARAN  
POLITEKNIK PELAYARAN SURABAYA  
TAHUN 2024**

**KENDALA PERAWATAN PERMESINAN CRANE  
TIPE MITSUBISHI TERHADAP PROSES BONGKAR  
MUAT DI MV. AMETHYST**



Disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan  
Program Pendidikan Diploma IV

**DEDI SETIAWAN**

**NIT. 07 19 027 1 06**

**PROGRAM STUDI TEKNIKA**

**PROGRAM DIPLOMA IV PELAYARAN  
POLITEKNIK PELAYARAN SURABAYA  
TAHUN 2024**

## **PERNYATAAN KEASLIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DEDI SETIAWAN

NIT : 07.19.027.1.06

Program Diklat : Diploma IV Teknologi Rekayasa Permesinan Kapal

Menyatakan bahwa KIT yang saya tulis dengan judul :

### **KENDALA PERAWATAN PERMESINAN CRANE TIPE MITSUBISHI TERHADAP PROSES BONGKAR MUAT DI MV.AMETHYST**

Merupakan karya asli seluruh ide yang ada dalam KIT tersebut, kecuali tema yang saya nyatakan sebagai kutipan, merupakan ide saya sendiri. Jika pernyataan di atas tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi yang ditetapkan oleh Politeknik Pelayaran Surabaya.

SURABAYA, ..... 2024

**DEDI SETIAWAN**

NIT. 07.19.027.1.06

**PERSETUJUAN SEMINAR HASIL  
KARYA ILMIAH TERAPAN**

Judul : **KENDALA PERAWATAN PERMESINAN CRANE  
TIPE MITSUBISHI TERHADAP PROSES BONGKAR  
MUAT DI MV. AMETHYST**

Nama Taruna : DEDI SETIAWAN

NIT : 07.19.027.1.06/T

Program Studi : Diploma IV Teknologi Rekayasa Permesinan Kapal

Dengan ini dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diseminarkan.

SURABAYA, 23 Januari 2024

Menyetujui:

Pembimbing I



H. Saiful Irfan, M.Pd, M.Mar.E  
Penata Tk I (III/d)  
NIP. 19760905 201012 1 001

Pembimbing II



Novrico Susanto, S.T., M.M  
Pembina (IV/a)  
NIP. 19791129 200312 1 002

Mengetahui:

Ketua Program Studi Teknika  
Politeknik Pelayaran Surabaya



Monika Retno Gunarti, M.Pd, M.Mar.E  
Penata Tk I (III/d)  
NIP. 19760528 200912 2 002

**KENDALA PERAWATAN PERMESINAN CRANE TIPE MITSUBISHI  
TERHADAP PROSES BONGKAR MUAT DI MV. AMETHYST**

Disusun dan Diajukan Oleh:

**DEDI SETIAWAN**  
**NIT. 07.19.027.1.06**  
**Ahli Teknika Tingkat III**

Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Karya Ilmiah Terapan

Pada tanggal, 07 Februari 2024

Menyetujui:

Pengaji I

  
(Agus Prawoto, S.Si.T.,M.M.)  
Penata Tk I (III/d)  
NIP. 197808172009121001

Pengaji II



Pengaji III

  
(Shofa Dai Robbi, S.T,M.T.)  
Penata (III/c)  
NIP. 198203022006041001

Mengetahui:

Ketua Program Studi Teknik  
Politeknik Pelayaran Surabaya



Monika Retno Gunarti, M.Pd, M.Mar.E

Penata Tk I (III/d)  
NIP. 197605282009122002

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucap puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas segala berkah dan karunia-Nya sehingga dapat menyelesaikan proposal Karya Ilmiah Terapan ini yang berjudul “KENDALA PERAWATAN PERMESINAN CRANE TIPE MITSUBISHI TERHADAP PROSES BONGKAR MUAT DI MV. AMETHYST”

Dalam proses penyelesaian Karya Ilmiah Terapan banyak pihak yang telah membantu dan memberikan arahan dalam penyelesaian. Jadi izinkan penulis untuk mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Moejiono, M.T., M.Mar.E Selaku Direktur Politeknik Pelayaran Surabaya.
2. Ibu Monika Retno Gunarti, M.Pd., M.Mar.E selaku ketua program studi teknika.
3. Bapak H. Saiful Irfan, M.Pd. M.Mar.E. selaku dosen pembimbing I, yang telah membantu penulis dalam melakukan koreksi dan memberi arahan terhadap penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Karya Ilmiah Terapan (KIT) ini dengan baik.
4. Bapak Novrico Susanto, S.T., M.M.. selaku dosen pembimbing II, yang telah membantu penulis dalam melakukan koreksi terhadap Karya Ilmiah Terapan (KIT), sehingga penulis dapat menyelesaikan Karya Ilmiah Terapan (KIT) ini dengan baik.
5. Bapak/Ibu dosen Politeknik Pelayaran Surabaya, khususnya dilingkungan program studi teknika yang telah memberi cikal bakal ilmu sehingga penulis dapat menyelesaikan Karya Ilmiah Terapan (KIT) ini dengan Baik.
6. Kepada orang tua saya terutama ibu Wastiah yang sudah memberikan semangat serta motivasi untuk kebaikan dan keberhasilan penulis.
7. Keluarga besar “Tarmadi Family” yang senantiasa memberikan dorongan moral dan material yang tak terhingga serta selalu mendoakan untuk kebaikan dan keberhasilan penulis.
8. Rekan Taruna/i Politeknik Pelayaran Surabaya dan Staff Resimen Angkatan X yang telah memberi dukungan yang tiada henti-hentinya kepada penulis

sehingga penulis dapat menyelesaikan Karya Ilmiah Terapan (KIT) ini tepat waktu.

9. Seluruh perwira mesin terutama KKM di kapal MV. Amethyst yang telah memberikan banyak ilmu dan dukungan untuk penyelesaian Karya Ilmiah Terapan ini.

Akibat kesenjangan pengetahuan penulis, Karya Ilmiah Terapan ini memiliki banyak kekurangan penulisan. Bagi penulis untuk membenahi Karya Ilmiah Terapan, kritik dan saran yang membangun sangat dibutuhkan, dan diharapkan dapat bermanfaat bagi pembaca dan penulisnya

Surabaya,

2024

**DEDI SETIAWAN**

NIT. 07 19 027 1 06

## ABSTRAK

DEDI SETIAWAN, Kendala Perawatan Permesinan *Crane Tipe* Mitsubishi Terhadap Proses Bongkar Muat di MV.Amethyst. Dibimbing oleh bapak Saiful Irfan, S.Si.T.,M.Pd dan bapak Novrico Susanto, S.T.,M.M. Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui penyebab apabila terjadi kendala perawatan permesinan pada *crane* dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi *overload* pada *crane* tipe mitsubishi.

*Crane* merupakan alat berat yang digunakan untuk proses menaikkan muatan keatas kapal (*Loading*) ataupun proses bongkar muat dari kapal kedarat (*Discharging*). Agar operasional berjalan lancar perlu melakukan perawatan terhadap *crane* guna menunjang kegiatan bongkar muat, sehingga tidak ada kendala dan terjadi keterlambatan proses bongkar muat di atas kapal. Penulisan tugas karya tulis ilmiah ini dilakukan pada saat penulis melaksanakan praktik kerja laut (Prala) selama 12 bulan 9 hari.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan mengumpulkan data dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ditemukan bahwa faktor yang menyebabkan kendala perawatan permesinan pada *crane* Tipe Mitsubishi di MV.Amethyst adalah muatan *crane* mengalami *overload* pada saat beroperasi, tidak terlaksananya kegiatan *Plan Maintenance System* (PMS), dan kurangnya pengontrolan terhadap ketersediaan suku cadang. Untuk mengatasi kendala perawatan permesinan pada *crane* yang harus dilakukan adalah mengondisikan *crane* sesuai dengan SWL yang telah dibuat maker yaitu 25 Ton, melaksanakan kegiatan sesuai dengan *Plan Maintenance System* (PMS) maka setiap permesinan wajib dilakukan pegecekan dan perbaikan serta perawatan yang sudah ditentukan sesuai dengan *running hours* harus dipatuhi dan dilaksanakan dengan nyata, dan pengontrolan suku cadang sesuai dengan *inventory list* tiap penggunaan cara tersebut memantau serta mengetahui kondisi suku cadang baik yang masuk maupun yang keluar serta yang tersedia diatas kapal.

Kata kunci : *crane, bongkar muat, perawatan*

## **ABSTRACT**

*DEDI SETIAWAN, Mitsubishi Type Crane Machine Maintenance Constraints on the Loading and Unloading Process at MV.Amethyst. Guided by Mr. Saiful Irfan, S.Si.T., M.Pd and Mr. Novrico Susanto, S.T., M.M. This study aims to find out the causes when there are problems with maintenance of machinery on cranes and the efforts made to overcome overloads on Mitsubishi type cranes.*

*Crane is a heavy equipment used for the process of raising cargo on board (Loading) or the process of loading and unloading from the ship to land (Discharging). In order for operations to run smoothly, it is necessary to carry out maintenance on cranes to support loading and unloading activities, so that there are no obstacles and delays in the loading and unloading process on board. The writing of this scientific paper assignment was carried out when the author carried out sea work practice (Prala) for 12 months and 9 days.*

*In this study, the author used descriptive qualitative methods by collecting data from observations, interviews and documentation. The results of the research found that the factors causing problems with machinery maintenance on the Mitsubishi Type crane at MV.Amethyst were the crane being overloaded during operation, the Plan Maintenance System (PMS) activities not being implemented, and a lack of control over the availability of spare parts. For overcoming the problem of maintaining machinery on cranes, what must be done is to condition the crane in accordance with the SWL that has been made by the maker, namely 25 tons, carry out activities in accordance with the Plan Maintenance System (PMS), then every piece of machinery must be checked and repaired as well as maintenance that has been determined according to running hours must be strictly adhered to and implemented, and control of spare parts in accordance with the inventory list for each use of this method, monitoring and knowing the condition of spare parts both incoming and outgoing and those available on board the ship.*

*Keywords:* crane, loading and unloading, maintenance

## DAFTAR ISI

JUDUL .....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN SEMINAR PROPOSAL.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
ABSTRAK .....	vii
ABSTRACT .....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR .....	xi
DAFTAR TABEL.....	xii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Penelitian .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Batasan Masalah.....	4
D. Tujuan Penelitian .....	4
E. Manfaat Penelitian .....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6
A. Review Penelitian Sebelumnya.....	6
B. Landasan Teori.....	8
C. Kerangka Penelitian .....	21
BAB III METODE PENELITIAN.....	22
A. Jenis Penelitian.....	22
B. Waktu Dan Tempat Penelitian .....	22
C. Jenis Dan Sumber Data .....	23
D. Metode Pengumpulan Data.....	24
E. Teknik Analisis Data.....	26

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAAN .....	28
A. Gambaran Umum Dan Lokasi Penelitian .....	28
B. Hasil Penelitian .....	32
C. Pembahasan .....	56
BAB V PENUTUPAN .....	59
A. Kesimpulan .....	59
B. Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA .....	61
LAMPIRAN .....	62

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 2.1</b> Filter .....	11
<b>Gambar 2.2</b> Oil Tank .....	12
<b>Gambar 2.3</b> Vane Pump .....	12
<b>Gambar 2.4</b> Radiator .....	13
<b>Gambar 2.5</b> Hoisting Winch .....	14
<b>Gambar 2.6</b> Luffing Winch .....	14
<b>Gambar 2.7</b> Slewing Winch.....	15
<b>Gambar 2.8</b> Crane Body .....	16
<b>Gambar 2.9</b> Jib Crane .....	16
<b>Gambar 2.10</b> Hook Crane .....	17
<b>Gambar 2.11</b> Steel Wire Rope .....	17
<b>Gambar 2.12</b> Motor.....	18
<b>Gambar 2.13</b> Hydraulic Oil System.....	19
<b>Gambar 4.1</b> Kapal MV. Amethyst .....	28
<b>Gambar 4.2</b> Crew List.....	30
<b>Gambar 4.3</b> Ship Particular.....	31
<b>Gambar 4.4</b> Crane Nomor 3 Berhenti .....	33
<b>Gambar 4.5</b> Manometer Pada Crane .....	34
<b>Gambar 4.6</b> Shaft dan Bearing Pada Vane Pump .....	35
<b>Gambar 4.7</b> Close-Loop System Hydraulic .....	40
<b>Gambar 4.8</b> Pressure Pada Winch System.....	46
<b>Gambar 4.9</b> Pengecekan Pressure Sesuai Manual Book.....	47
<b>Gambar 4.10</b> Ketentuan Temperatur.....	48
<b>Gambar 4.11</b> Hydraulic Oil Tank .....	50

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 2.1</b> Review Penelitian Sebelumnya .....	6
<b>Tabel 2.3</b> Kerangka Penelitian .....	21
<b>Tabel 4.1</b> Specifications Of Deck Crane .....	29
<b>Tabel 4.2</b> Inventory List .....	36
<b>Tabel 4.3</b> Inventory List Pada Store Crane.....	37
<b>Tabel 4.4</b> Plan Maintenace System Dengan Running Hours.....	42
<b>Tabel 4.5</b> Daftar Inventaris .....	44
<b>Tabel 4.6</b> Plan Maintenance System Dengan Running Hours.....	53
<b>Tabel 4.7</b> Inventory List .....	54
<b>Tabel 4.8</b> Ketentuan Pressure .....	59
<b>Tabel 4.9</b> Ketentuan Temperature .....	60
<b>Tabel 4.10</b> Bagan Siklus Perawatan .....	61