

**ANALISIS PENYEBAB RUSAKNYA POMPA
SIRKULASI BAHAN BAKAR MESIN INDUK JENIS
YANMAR TYPE 12-V AYM DI KAPAL JHONI XLV**



Disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan
Program Pendidikan Diploma IV

YOTA FEBRI AGATA

NIT.07.19.042.1.06

PROGAM STUDI TEKNIK REKAYASA PERMESINAN KAPAL

**PROGRAM DIPLOMA IV PELAYARAN
POLITEKNIK PELAYARAN SURABAYA**

TAHUN 2024

**ANALISIS PENYEBAB RUSAKNYA POMPA
SIRKULASI BAHAN BAKAR MESIN INDUK JENIS
YANMAR TYPE 12-V AYM DI KAPAL JHONI XLV**



Disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan
Program Pendidikan Diploma IV

YOTA FEBRI AGATA

NIT.07.19.042.1.06

PROGAM STUDI TEKNIK REKAYASA PERMESINAN KAPAL

**PROGRAM DIPLOMA IV PELAYARAN
POLITEKNIK PELAYARAN SURABAYA**

TAHUN 2024

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : YOTA FEBRI AGATA

Nomor Induk Taruna : 07.19.042.1.06

Program Studi : Diploma IV Teknik Rekayasa Permesinan Kapal

Menyatakan bahwa Karya Ilmiah Terapan yang saya tulis dengan judul :

“ANALISIS PENYEBAB RUSAKNYA POMPA SIRKULASI BAHAN BAKAR
MESIN INDUK JENIS YANMAR TYPE 12-V AYM DI KAPAL JHONI XLV”

Merupakan karya asli seluruh ide yang ada dalam KIT tersebut, kecuali tema yang saya nyatakan sebagai kutipan, merupakan ide saya sendiri. Jika pernyataan diatas terbukti tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi yang ditetapkan oleh Politeknik Pelayaran Surabaya.

Surabaya,.....2023

YOTA FEBRI AGATA
NIT. 07.19.042.1.06

**PERSETUJUAN SEMINAR
KARYA ILMIAH TERAPAN**

Judul : **ANALISIS PENYEBAB RUSAKNYA POMPA
BAHAN BAKAR MESIN INDUK JENIS
YANMAR TYPE V-12 AYM DI KAPAL
JHONI XLV**

Nama Taruna : **YOTA FEBRI AGATA**

NIT : **07.19.042.1.06**

Program Studi : **Diploma IV Teknik Rekayasa Permesinan Kapal**

Dengan ini dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diseminarkan

Surabaya, 19 - 01 - 2024


Menyetujui :

Pembimbing I



Agus Prawoto, S.Si.T., M.M.
Penata Tk.I (III/d)
NIP. 197808172009121001


Pembimbing II



Dyah Ratnaningsih, S.S., M.Pd.
Penata Tk.I (III/d)
NIP. 198003022005022001

Mengetahui

Ketua Jurusan Studi Teknika
Politeknik Pelayaran Surabaya



Monika Retno Gunarti, M.Pd, M.Mar.E
Penata Tk.I (III/d)
NIP. 19760528 200912 2 002

**PENGESAHAN KARYA
ILMIAH TERAPAN**

**ANALISIS PENYEBAB RUSAKNYA POMPA SIRKULASI BAHAN
BAKAR MESIN INDUK JENIS YANMAR TYPE 12-V AYM DI
KAPAL JHONI XLV**

Disusun dan Diajukan Oleh :

YOTA FEBRI AGATA

NIT. 07.19.042.1.06

Ahli Teknika Tingkat III

Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Karya Ilmiah Terapan

Pada Tanggal,

Menyetujui

Penguji II


Penguji I

Penguji III


Saiful Irfan, S.SiT, M.Pd

Penata Tk.I (III/d)

NIP.197609052010121001


Agus Prawoto, S.Si.T., M.M

Penata Tk.I (III/d)

NIP.197808172009121001


Prima Yudha Yudianto, SE., M.M

Pembina Utama Muda (III/c)

NIP.198003022005022001

Mengetahui

Ketua Jurusan Studi Teknika


Monika Retno Gunarti, M.Pd, M.Mar.E

Penata Tk.I (III/d)

NIP. 19760528 200912 2 002

KATA PENGANTAR

Yang pertama puji syukur penulis panjatkan kepada kehadiran Allah SWT karena atas rahmat, hidayah, dan karunia-Nya lah, penulis dapat menyelesaikan proposal karya ilmiah terapan dengan judul:

“ANALISIS PENYEBAB RUSAKNYA POMPA SIRKULASI BAHANBAKAR MESIN
INDUK JENIS YANMAR TYPE 12-V AMY DI KAPAL JHONI XLV”

Penulis mengakui kekurangan dan keterbatasan yang ada dalam menyelesaikan proposal penelitian ini, oleh karena itu penulis mendapat bantuan, bimbingan dukungan serta fasilitas dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Direktur Politeknik Pelayaran Surabaya beserta para jajarannya yang telah menyediakan fasilitas dan pelayanan, sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal ini.
2. Dosen pembimbing I maupun II, yang dengan penuh ketekunan serta kesabaran membimbing penulis dalam menyelesaikan proposal ini.
3. Bapak / Ibu dosen Politeknik Pelayaran Surabaya, khususnya lingkungan program studi Teknik Politeknik Pelayaran Surabaya yang telah memberikan bekal ilmu sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal ini.
4. Rekan-rekan taruna yang telah memberikan dorongan dan semangat sehingga penulisan proposal ini dapat terselesaikan.

Surabaya,

YOTA FEBRI AGATA
NIT. 0719042106

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	iii
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR TABEL	xi
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. RUMUSAN MASALAH	3
C. BATASAN MASALAH	4
D. TUJUAN PENELITIAN	4
E. MANFAAT PENELITIAN	4
1. Manfaat Teoritis	4
2. Manfaat Praktis	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
A. Review Penelitian Sebelumnya	6
B. Landasan Teori	8
1. Pengertian pompa	9
2. Macam-macam pompa	10
3. Tenaga Penggerak Pompa	30
4. Perawatan pompa	31
C. Kerangka Pikir	33
D. Skema Sirkulasi Bahan Bakar di Kapal Jhoni XLV	34
BAB III METODE PENELITIAN	35
A. Jenis Penelitian	35
B. Tempat dan Waktu Penelitian	35
1. Tempat Penelitian	35
2. Waktu Penelitian	36
C. Subjek Dan Teknik Pengumpulan Data	36

1. Subjek Penelitian	36
2. Teknik Pengumpulan Data	37
3. Teknik Analisis Data	38
BAB IV	41
A. GAMBARAN UMUM LOKASI	41
B. HASIL PENELITIAN	44
1. Pengumpulan Data	44
2. Analisis Data	47
C. PEMBAHASAN	49
BAB V PENUTUP	58
A. KESIMPULAN	58
B. SARAN	59
DAFTAR PUSTAKA	65

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Pompa Sentrifugal	11
Gambar 2.2 Rumah Keong pompa tunggal	12
Gambar 2.3 Pompa Diffuser	12
Gambar 2. 4 Aliran radial	13
Gambar 2.5 Aliran aksial pompa propeller	14
Gambar 2.6 Reciprocating pump	15
Gambar 2.7 External Gear Pump	18
Gambar 2.8 Driven and Drive Gear	19
Gambar 2.9 Deliveri Port and Suction Port	19
Gambar 2.10 Casing	20
Gambar 2.11 Bearing and Shaft	20
Gambar 2.12 Blance Plate	21
Gambar 2.13 Bushing	22
Gambar 2.14 Seal	22
Gambar 2.15 Internal Gear Pump	23
Gambar 2.16 Lobe Pump	25
Gambar 2.17 Prinsip Kerja Lobe Pump	25
Gambar 2.18 Cara Kerja Lobe Pump	26
Gambar 2.19 Cara Kerja Pompa Ulir	28
Gambar 2.20 Three Spindle Screw Pump	28
Gambar 2.21 Bagian Kerangka Pikir Penelitian	33
Gambar 2.22 Bagian Skema Sirkulasi Bahan Bakar	34
Gambar 3.1 Diagram Fishbone	39
Gambar 4. 1 MV. JHONI XLV	42
Gambar 4.2 Shipparticulars	43

Gambar 4.3 Crew list.....	44
Gambar 4.4 Pelepasan Elmot Pompa.....	45
Gambar 4.5 Pelepasan Casing Pompa.....	46
Gambar 4.6 Pelepasan Elmot Pada Pompa.....	47
Gambar 4.7 Fishbone.....	49
Gambar 4. 8 Penggantian Seal Pompa 1.....	51
Gambar 4.9 Penggantian Seal Pompa 2.....	51
Gambar 4.10 Pergantian Ring gear Pompa.....	52
Gambar 4.11 Pengukuran Diameter As Driven Gear.....	53
Gambar 4.12 Pembersihan Driven Gear.....	53
Gambar 4.13 Pembongkaran Elmot.....	54
Gambar 4.14 Pelepasan Bearing yang Rusak.....	55
Gambar 4.15 Pemasangan Bearing dan Cover Elmot.....	55
Gambar 4.16 Karet Kopling Pompa.....	56
Gambar 4.17 Pemasangan Cover Pompa.....	56
Gambar 4. 18 Perakitan Elektro Motor.....	57
Gambar 4. 19 Pemasangan Elektro Motor dan Pompa.....	57

DAFTAR TABEL

Table 2. 1 Review Penelitian Sebelumnya	6
---	---

ABSTRAK

YOTA FEBRI AGATA “ analisis penyebab rusaknya pompa sirkulasi bahan bakar mesin induk jenis yanmar type 12-V AYM di kapal. Jhoni xlv.” Di bimbing oleh dosen pembimbing I: Agus Prawoto,S.Si.T.,M.M. dan dosen pembimbing II: Dyah Ratnaningsih,S.S.

Pompa sirkulasi bahan bakar adalah permesinan bantu yang sangat penting di atas kapal yang berfungsi sebagai penyuplai bahan bakar menuju ke mesin induk. Sehingga perawatan dan perbaikan pada pompa tersebut harus dilakukan agar mencegah terjadinya kerusakan. Komponen yang rusak pada pompa bahan bakar akan mempengaruhi kinerja pompa bahan bakar itu sendiri serta terganggunya fungsi utama pompa tersebut.

Karena banyaknya kemungkinan kerusakan yang terjadi pada pompa sirkulasi bahan bakar, maka peneliti mengambil salah satu kerusakan yang terjadi saat melaksanakan praktek berlayar yaitu kebocoran pada seal yang mengakibatkan kerusakan menjalar ke partikel lainnya. Kerusakan yang terjadi berakibat fatal pada pompa bahan bakar.

Metode analisis data yang digunakan oleh peneliti dalam pemecahan masalah adalah *Fishbone*. *Fishbone* digunakan untuk mengekspos faktor-faktor yang menjadi penyebab kerusakan pada pompa sirkulasi bahan bakar dan untuk menemukan akar penyebab, dampak dan upaya yang dibuat untuk menganalisa masalah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan selama praktek berlayar di MV. Jhoni XLV oleh peneliti mengenai penyebab kerusakan pada pompa sirkulasi bahan bakar yang berdampak kurangnya tekanan bahan bakar ke mesin induk. Kemudian dilakukan upaya seperti pengecekan dan melakukan penggantian separe parts yang mengalami kerusakan. Setelah dilakukan penelitian dan analisis masalah maka disimpulkan bahwa ditemukan kerusakan pada pompa sirkulasi bahan bakar mesin induk yaitu terjadi kebocoran pada seal yang berdampak pompa masuk angin dan tidak menghisap fluida menyebabkan pompa over heat sehingga pompa berkerja tidak optimal mengakibatkan kerusakan pada partikel lainnya. Sehingga kurangnya tekanan bahan bakar menuju mesin induk serta dilakukan upaya dan perawatan sesuai dan perbaikan. Saran penulis untuk masinis III agar selalu melakukan perawatan guna menghindari kerusakan pada pompa sirkulasi bahan bakar karena sudah menjadi tanggung jawabnya.

Kata kunci : Pompa sirkulasi bahan bakar mesin induk, *analisis fish bone*.