

**PEMAHAMAN CREW KAPAL TERHADAP
PENGGUNAAN DAN PERAWATAN TALI – TALI
TAMBAT DI ATAS KAPAL MT. SULTAN MAHMUD
BADARUDDIN II**



Disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan
Program Pendidikan Diploma IV Pelayaran

DWIKI SATRIYA TIMARA

NIT. 07.19.007.1.05

**PROGRAM STUDI
TEKNOLOGI REKAYASA OPERASI KAPAL**

PROGRAM DIPLOMA IV PELAYARAN

POLITEKNIK PELAYARAN SURABAYA

TAHUN 2024

**PEMAHAMAN CREW KAPAL TERHADAP
PENGGUNAAN DAN PERAWATAN TALI – TALI
TAMBAT DI ATAS KAPAL MT. SULTAN MAHMUD
BADARUDDIN II**



Disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan
Program Pendidikan Diploma IV Pelayaran

DWIKI SATRIYA TIMARA

NIT. 07.19.007.1.05

**PROGRAM STUDI
TEKNOLOGI REKAYASA OPERASI KAPAL**

**PROGRAM DIPLOMA IV PELAYARAN
POLITEKNIK PELAYARAN SURABAYA
TAHUN 2024**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dwiki Satriya Timara

Nomor Induk Taruna : 07.19.007.1.05

Program Studi : D-IV Teknologi Rekayasa Operasi Kapal

Menyatakan bahwa KIT yang saya tulis dengan judul :

PEMAHAMAN CREW KAPAL TERHADAP PENGGUNAAN DAN PERAWATAN TALI – TALI TAMBAT DI ATAS KAPAL MT. SULTAN MAHMUD BADARUDDIN II

Merupakan karya asli seluruh ide yang ada dalam KIT tersebut, kecuali tema dan yang saya nyatakan sebagai kutipan, merupakan ide saya sendiri.

Jika pernyataan di atas terbukti tidak benar, maka saya sendiri menerima sanksi yang di tetapkan oleh Politeknik Pelayaran Surabaya.

SURABAYA,



DWIKI SATRIYA TIMARA

**PERSETUJUAN SEMINAR
KARYA ILMIAH TERAPAN**

Judul : PEMAHAMAN CREW KAPAL TERHADAP PENGGUNAAN DAN PERAWATAN TALI – TALI TAMBAT DI ATAS KAPAL MT. SULTAN MAHMUD BADARUDDIN II

Nama Taruna : DWIKI SATRIYA TIMARA

Nomor Induk Taruna : 07.19.008.1.05


Program : D-IV Teknologi Rekayasa Operasi Kapal

Dengaan ini dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diseminarkan

SURABAYA,


Menyetujui

Pembimbing I


(Siti Fatimah, S.Si.T., M.Pd.,M.Mar) (Dr. Ardhiyah Puspitacandri, S.Psi, M.Psi.)
Pembina (IV/a) Penata (III/d)
NIP. 198103172005022001 NIP. 198006192015032001

Pembimbing II

Mengetahui
Ketua Program Studi TROK


(Anak Agung Istri Sri Wahyuni, S.Si.T.,M.Sda.,M.Mar)
Penata (III/d)
NIP. 197812172005022001

**PEMAHAMAN CREW KAPAL TERHADAP PENGGUNAAN DAN
PERAWATAN TALI – TALI TAMBAT DI ATAS KAPAL MT. SULTAN
MAHMUD BADARUDDIN II**

Disusun dan Diajukan Oleh:

DWIKI SATRIYA TIMARA

NIT : 07.19.007.1.05

AHLI NAUTIKA TINGKAT III

Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Karya Ilmiah Terapan

Pada tanggal,

Menyetujui

Pengaji I



Sutovo, S. Si T., M.bd., M. Mar
Penata Tk' I (III/d)
NIP. 197511192010121001

Pengaji II



Siti Fatimah, S. Si. T., M. Pd., M.Mar.
Pembina (IV/a)
NIP. 198103172005022001

Pengaji III



Dr. Ardhiana Puspitacandri, S.Psi., M.Psi.
Penata Tk. I (III/d)
NIP. 198006192015032001

Mengetahui,

Ketua Program Studi Teknologi Rekayasa Operasi Kapal



Anak Agung Istri Sri Wahyuni, S.Si.T., M.Sda., M.Mar.
Penata Tk. I (III/d)
NIP. 197812172005022001

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur peneliti panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan rahmat dan hidayah-NYA peneliti mampu menyelesaikan penulisan Karya Ilmiah Terapan dengan judul “Pemahaman *Crew Kapal Terhadap Penggunaan Dan Perawatan Tali – Tali Tambat Diatas Kapal MT. Sultan Mahmud Badaruddin II”*

Penulisan karya tulis ilmiah ini dapat terselesaikan karena adanya bantuan dari berbagai pihak, olehnya itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, khususnya kepada kedua orang tua dan saudara tercinta serta senior-senior yang selalu memberi dukungan baik moril maupun material serta kepada:

1. Bapak Moejiono, M.T., M.Mar.E. Selaku Direktur Politeknik Pelayaran Surabaya.
2. Ibu Siti Fatimah, S.Si.T., M.Pd., M.Mar selaku dosen pembimbing I materi.
3. Ibu Dr. Ardhiana Puspitacandri, S.Psi., M.Psi selaku dosen pembimbing II teknik tulisan.
4. Ibu Anak Agung Istri Sri Wahyuni, S.Si.T., M.Sda., M.Mar. selaku Ketua Program Studi Teknologi Rekayasa Operasi Kapal.
5. Bapak Kosairi dan Ibu Yulianik selaku orang tua saya yang selalu mendoakan dan memberikan semangat secara terus-menerus.
6. Kakak Ariska Pratama Giliyan Putra dan Adek Lingku Regki Novtriansyah yang telah membantu dalam menyelesaikan Karya Ilmiah Terapan ini
7. Para dosen di Politeknik Pelayaran Surabaya pada umumnya dan para dosen jurusan Nautika pada khususnya yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat.
8. Mila Minhatul Maula yang senantiasa setiap saat meluangkan waktunya untuk memberikan doa, motivasi, dan semangat secara terus-menerus.
9. Rekan-rekan taruna/i dan pihak yang membantu dalam penyusunan karya ilmiah terapan ini.

Terimakasih kepada beliau dan semua pihak yang telah membantu, semoga semua amal dan jasa baik mereka mendapat imbalan dari Tuhan Yang Maha Esa.

Demikian peneliti mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan di dalam penulisan karya ilmiah terapan ini. Peneliti berharap semoga karya ilmiah terapan ini dapat bermanfaat untuk menambah wawasan bagi peneliti serta bermanfaat bagi pembaca.

Surabaya,

2024

DWIKI SATRIYA TIMARA

ABSTRAK

DWIKI SATRIYA TIMARA, Pemahaman *Crew* Kapal Terhadap Penggunaan Dan Perawatan Tali – Tali Tambat Diatas Kapal MT. Sultan Mahmud Badaruddin II, dibimbing oleh ibu Siti Fatimah, S.Si.T.,M.Pd.,M.Mar. dan ibu Dr. Ardhiyana Puspitacandri, S.Psi.,M.Psi.

Kasus penyabab putusnya tali tambat MV. Asike Global pada saat sandar di Pelabuhan Maam, Sungai Digoel, Papua diantara lain faktor internal meliputi, kondisi tali tambat yang sudah lapuk karena kurangnya *maintenance*, kurang matangnya *mooring plan* yang dilakukan oleh perwira dek pada sebelum kapal sandar dan lalainya kru kapal dalam mengawasi tali tambat pada saat kapal sandar. Selain faktor internal terdapat faktor eksternal yang diakibatkan dari luar kapal dalam hal ini faktor alam yaitu pasang dan surut yang mengakibatkan arus sungai menjadi kencang (Abbiyu, 2020). Dengan demikian, pelaut harus bisa memilih penggunaan tali penambat yang memiliki kualitas baik sehingga tidak menimbulkan masalah ketika akan memarkirkan kapal besar di dermaga.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pemahaman *crew* kapal MT Sultan Mahmud Badaruddin II tentang prosedur penggunaan tali tambat, untuk mengetahui tingkat pemahaman *crew* kapal MT Sultan Mahmud Badaruddin II tentang perawatan tali tanbat dan untuk mengetahui kesesuaian antara pemahaman *crew* kapal MT Sultan Mahmud Badaruddin II dengan prosedur penggunaan dan perawatan tali tambat diatas kapal.

Berdasarkan hasil penelitian untuk penilaian pemahaman *crew* kapal terhadap penggunaan tali tambat sudah cukup baik dari 45 responden 32 orang mendapatkan kategori baik dalam presentase 71,1 %, 13 orang mendapatkan kategori cukup dalam presetase 28.9 %, dan tidak ada orang mendapatkan kategori kurang, untuk penilaian pemahaman *crew* kapal terhadap perawatan tali tambat sudah cukup baik dari 45 orang responden diantaranya 35 orang mendapatkan kategori baik dalam presentase 77,8%, 10 orang mendapatkan kategori cukup dalam presentase 22,2 %, dan tidak ada orang mendapatkan kategori kurang, untuk penerapan *crew* kapal terhadap penggunaan dan perawatan tali tambat masih belum sesuai dengan SOP perusahaan dan panduan yang di buat oleh Fort Lauderdale. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan pemahaman *crew* lebih baik dibandingkan penerapan dalam hal penggunaan dan perawatan tali tambat

Kata kunci : Penggunaan, Perawatan, Tali Tambat

ABSTRACT

DWIKI SATRIYA TIMARA, *Ship Crew Understanding of the Use and Maintenance of Mooring Ropes on Board MT. Sultan Mahmud Badaruddin II, supervised by Siti Fatimah, S.Si.T., M.Pd., M.Mar. and Dr. Ardiana Puspitacandri, S.Psi., M.Psi.*

The case of the cause of the breakage of the mooring rope of MV. Asike Global when berthing at Maam Harbor, Digoel River, Papua, among others, internal factors include the condition of the mooring rope that has rotted due to lack of maintenance, the lack of mooring plan done by the deck officer before the ship docked and the negligence of the ship's crew in monitoring the mooring rope when the ship docked. In addition to internal factors, there are external factors caused from outside the ship, in this case natural factors, namely high and low tides which cause river currents to become strong (Abbiyu, 2020). Thus, sailors must be able to choose the use of a tether rope that has good quality. So that it does not cause problems when parking a large ship at the dock.

This study aims to determine the level of understanding of the crew of MT Sultan Mahmud Badaruddin II about the procedure for using mooring ropes, to determine the level of understanding of the crew of MT Sultan Mahmud Badaruddin II about mooring rope maintenance and to determine the suitability between the understanding of the crew of MT Sultan Mahmud Badaruddin II with the procedures for using and maintaining mooring ropes on board.

Based on the results of the research for the assessment of the crew's understanding of the use of mooring ropes is quite good out of 45 respondents 32 people get a good category in a percentage of 71.1%, 13 people get a sufficient category in a percentage of 28.9%, and no one gets the less category, for the assessment of the crew's understanding of mooring rope maintenance is quite good out of 45 respondents including 35 people getting a good category in a percentage of 77.8%, 10 people get a sufficient category in a percentage of 22.2%, and no one gets the less category, for the application of the crew to the use and maintenance of mooring ropes is still not in accordance with the company's SOP and guidelines made by Fort Lauderdale. Based on the results of this study, crew understanding is better than application in the use and maintenance of mooring ropes.

Keywords : *Use, Maintenance, Mooring Ropes*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN SEMINAR KARYA ILMIAH TERAPAN.....	iii
PENGESAHAN KARYA ILMIAH TERAPAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK.....	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Batasan Masalah	4
D. Tujuan Penelitian	5
E. Manfaat Penelitian	5
BAB II KAJIAN PUSTAKA	6
A. Review Penelitian Sebelumnya	6
B. Landasan Teori	8
1. Kapal.....	8
2. Pemahaman	10
3. Prosedur	10

4. Tali Tambat (<i>Mooring Rope</i>)	11
5. Perawatan Tali Tambat	17
6. Prosedur Penggunaan <i>Mooring</i> (Menambat) <i>And</i> <i>Unmooring</i> (Melepas Tambatan)	24
C. Kerangka Penelitian	31
BAB III METODE PENELITIAN	32
A. Jenis Penelitian	32
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	33
C. Definisi Operasional	33
D. Teknik Pengumpulan Data	35
E. Instrumen Penelitian	37
F. Validitas Dan Reliabilitas Instrumen.....	38
G. Teknik Analisis Data.....	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	37
A. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	44
B. HASIL PENELITIAN.....	45
1. Deskripsi Variabel Penelitian	45
2. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen	46
a. Uji Validitas	46
b. Uji Reliabilitas.....	49
3. Teknik Analisis Data	50
C. PEMBAHASAN.....	75
BAB V PENUTUP	80
A. KESIMPULAN.....	80

B. SARAN	81
DAFTAR PUSTAKA	84
DAFTAR PUSTAKA GAMBAR	86

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Hasil Penelitian Sebelumnya	6
Tabel 3.1 kisi – kisi jumlah item kuesioner penggunaan tali tambat di atas kapal.....	38
Tabel 3.2 kisi – kisi jumlah item kuesioner perawatan tali tambat di atas kapal.....	38
Tabel 3.3 Kategori Koefisien Reliabilitas Instrumen	40
Tabel 3.4 Kategori Penskoran	41
Tabel 3.5 Kategori Penskoran	42
Tabel 4.1 Indikator variabel bebas 1, variabel bebas 2 dan variable terikat	46
Tabel 4.2 Hasil Uji Validitas Sebelum Eliminasi	47
Tabel 4.3 Hasil Uji Validitas Angket.....	48
Tabel 4.4 Hasil Uji Validitas Setelah Eliminasi	48
Tabel 4.5 Hasil Uji Reliabilitas	49
Tabel 4.6 Hasil Penilaian Penggunaan Tali Tambat.....	51
Tabel 4.7 Distribusi Frekuensi pemahaman <i>crew</i> kapal terhadap penggunaan tali tambat.	53
Tabel 4.8 Hasil Rekapitulasi Penilaian Kuesioner Soal Tes Penggunaan Tali Tambat.....	54
Tabel 4.9 Hasil Rekapitulasi Penilaian Kuesioner Soal Tes Prosedur <i>Mooring</i> (Menambat) Dan <i>Unmooring</i> (Melepas Tambatan) Persiapan Dan <i>Safety</i>	56
Tabel 4.10 Hasil Rekapitulasi Penilaian Kuesioner Soal Tes Saat Melakukan <i>Mooring</i> Dan <i>Unmooring</i>	58

Tabel 4.11 Hasil Penilaian Perawatan Tali Tambat.....	60
Tabel 4.12 Distribusi Frekuensi pemahaman <i>crew</i> kapal terhadap penggunaan tali tambat.	62
Tabel 4.13 Hasil Rekapitulasi Penilaian Kuesioner Soal Tes Perawatan Tali Tambat	62
Tabel 4.14 Hasil Rekapitulasi Penilaian Kuesioner Soal Tes Perawatan Tali Tambat Dari Bahan Sintetis	64
Tabel 4.15 Hasil Rekapitulasi Penilaian Kuesioner Soal Tes Perawatan Tali Tambat Dari Bahan <i>Wire</i> Atau Kabel Baja	66
Tabel 4.16 Analisis Penggunaan Tali Tambat Diatas Kapal.....	73
Tabel 4.17 Analisi Perawatan Tali Tambat Diatas Kapal	74
Tabel 4.18 Pengkategorian Aspek Pemahaman <i>Crew</i> Kapal Terhadap Penggunaan Tali Tambat.....	76
Tabel 4.19 Pengkategorian Aspek Pemahaman <i>Crew</i> Kapal Terhadap Perawatan Tali Tambat	77

DAFTAR GAMBAR

2.1 Tali Dari Bahan Baja (<i>Wire</i>).....	13
2.2 Tali Dari Bahan Sintetis (<i>Nylon</i>)	14
2.3 Taki Dari Bahan Alami	15
2.4 Penggunaan Tali Pada Saat Sandar.....	30
4. 1 Foto Kapal MT. Sultan Mahmud Badaruddin II.....	44
4. 2 Foto Ships Particulars MT. Sultan Mahmud Badaruddin II.....	45
4.3 Histogram Distribusi Frekuensi Pemahaman <i>Crew</i> Kapal Terhadap Penggunaan Tali Tambat.	54
4.4 Pie Chart Pengkategorian Pemahaman <i>Crew</i> Kapal Terhadap Penggunaan Tali Tambat.	55
4.5 Pie Chart Pengkategorian Prosedur <i>Mooring</i> (Menambat) Dan <i>Unmooring</i> (Melepas Tambatan) Persiapan Dan <i>Safety</i>	57
4.6 Pie Chart Pengkategorian Saat melakukan <i>mooring</i> dan <i>unmooring</i>	59
4.7 Histogram Distribusi Frekuensi Pemahaman <i>Crew</i> Kapal Terhadap Perawatan Tali Tambat.	62
4.8 Pie Chart Pengkategorian Pemahaman <i>Crew</i> Kapal Terhadap Perawatan Tali Tambat.	63
4.9 Pie Chart Pengkategorian Perawatan Tali Dari Bahan Sintetis	65
4.10. Pie Chart Pengkategorian Perawatan Tali Tambat Dari Bahan Wire Atau Kabel Baja	66

4.11 Tali tambat bagian haluan yang rusak akibat penggunaan yang mengenai bagian sudut tajam pada double bitt bollard kapal MT Sultan Mahmud Badaruddin II	67
4.12 Tali – tali tambat di bagian haluan kapal MT Sultan Mahmud Badaruddin II	68
4.13 Tali – tali tambat di bagian buritan kapal MT Sultan Mahmud Badaruddin II	68

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I Uji Validitas Sebelum Eliminasi	87
Lampiran II Uji Validitas Setelah Eliminasi	94
Lampiran III Tabulasi Penggunaan Tali Tambat.....	100
Lampiran IV Tabulasi Perawatan Tali Tambat	100
Lampiran V Tali tambat yang rusak terkena sudut tajam pada double bitt bollard.....	101
Lampiran VI Foto Kapal MT Sultan Mahmud Badaruddin II pada saat sandar.....	102
Lampiran VII Foto SOP perusahaan kapal MT Sultan Mahmud Badaruddin II	104