

**ANALISIS DAMPAK TURUNNYA TEKANAN  
MINYAK LUMAS TERHADAP MESIN DIESEL  
GENERATOR TYPE DAIHATSU 8 PSHTc-26H DI KM.  
UMSINI**



Disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Pendidikan  
Diploma IV Pelayaran

**HAPPY FIRDIANA KURNIA DEWI  
NIT 08.20.015.2.06**

**PROGRAM STUDI TEKNOLOGI REKAYASA PERMESINAN  
KAPAL  
PROGRAM DIPLOMA IV PELAYARAN  
POLITEKNIK PELAYARAN SURABAYA  
TAHUN 2023**

### **PERNYATAAN KEASLIAN**

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Happy Firdiana Kurnia Dewi

Nomor Induk Taruna : 08.20.015.2.06

Program Diklat : Ahli Teknika Tingkat III

Menyatakan bahwa KIT yang saya tulis dengan judul :

**ANALISIS DAMPAK TURUNNYA TEKANAN MINYAK LUMAS  
TERHADAP MESIN DIESEL GENERATOR TYPE DAIHATSU 8 PSHTc-  
26H DI KM. UMSINI**

Merupakan karya asli seluruh ide yang ada dalam KIT tersebut, kecuali tema dan yang saya nyatakan sebagai kutipan, merupakan ide saya sendiri. Jika pernyataan di atas terbukti tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi yang ditetapkan oleh Politeknik Pelayaran Surabaya.

Surabaya, 24 Juli 2024



**HAPPY FIRDIANA K. D.**

NIT. 08.20.015.2.06

**PERSETUJUAN SEMINAR HASIL  
KARYA ILMIAH TERAPAN**

Judul : ANALISIS DAMPAK TURUNNYA TEKANAN MINYAK LUMAS TERHADAP MESIN DIESEL GENERATOR TYPE DAIHATSU 8 PSHTc-26H DI KM. UMSINI  
Nama taruna : Happy Firdiana Kurnia Dewi  
NIT : 08.20.015.2.06  
Jurusan : Teknika  
Program Studi : Diploma IV Teknologi Rekayasa Permesinan Kapal  
Dengan ini dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diseminarkan

SURABAYA,

2024

MENYETUJUI:

Pembimbing I



Rama Syahputra, S., S.ST.Pel . M.T

Penata Tk. I (III/d)

NIP: 19880329 201921001

Pembimbing II



Dr. Indah Ayu Johanda Putri, SE, M.Ak

Pembina ~~TK.~~ (IV/a)

NIP: 198609022009122001

Mengetahui:

Ketua Prodi Studi Teknika  
Politeknik Pelayaran Surabaya



MONIKA RETNO GUNARTI, M.Pd.,M.Mar.E.

Penata Tk. I (III/d)

NIP : 197605282009122002

**PENGESAHAN  
KARYA ILMIAH TERAPAN**

**ANALISIS DAMPAK TURUNNYA TEKANAN MINYAK LUMAS  
TERHADAP MESIN DIESEL GENERATOR TYPE DAIHATSU 8 PSHTc-  
26H DI KM. UMSINI**

Disusun Oleh :

Happy Firdiana Kurnia Dewi

08.20.015.2.06

D-IV TRPK

Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Karya Ilmiah Terapan

Politeknik Pelayaran Surabaya

Pada Tanggal 9 Juli 2024

Menyetujui :

Pengaji I



(Azis Nugroho, SE., M.Pd., M.Mar.E.) (Rama S Simatupang, S.ST.Pel.M.T) (Dr. Indah Ayu Johanna P., S.E., M.AK)

Pembina (IV/a)

NIP. 197503221998081001


Pengaji II



Penata Muda (III/a)

NIP. 198803292019021002

Pengaji III



Pembina (IV/a)

NIP. 198609022009122001

Mengetahui

Ketua Prodi TRPK



Monika Retno Gunarti, M.Pd., M.Mar.E

Penata Tk. I (III/d)

NIP. 19760528 200912 2 002

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan rasa syukur kami kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas karunia dan nikmat yang telah dilimpahkan-Nya kepada kami sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah terapan yang bejedul “Analisis Dampak Turunnya Tekanan Minyak Lumas Terhadap Mesin *Diesel Generator Type Daihatsu 8 PSHTC Di KM. UMSINI”*

Penulisan karya ilmiah terapan ini merupakan laporan tugas akhir yang diperlukan untuk persyaratan menyelesaikan pendidikan Diploma IV di Politeknik Pelayaran Surabaya. Penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu serta memberikan arahan, bimbingan, petunjuk dalam segala hal yang sangat berarti dan menunjang dalam penyelesaian makalah penelitian ini. Perkenankanlah penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT.
2. Direktur Politeknik Pelayaran Surabaya Bapak Moejiono, MT, M.Mar.E., yang telah memberikan fasilitas dalam tersusunnya karya ilmiah terapan ini
3. Ketua program studi teknologi rekayaa permesinan kapal Politeknik Pelayaran Surabaya, Ibu Monika Retno Gunarti, M. Pd, M.Mar.E., yang telah memberikan arahan dalam pembuatan karya ilmiah terapan (KIT) ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah terapan (KIT) ini dengan baik.
4. Sekretaris program studi teknologi rekayasa permesinan kapal Politeknik Pelayaran Surabaya, Bapak Agus Prawoto, S.Si.T., M.Pd., yang telah membantu penulis dalam memberikan bimbingan dan arahan, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah terapan (KIT) ini dengan baik.
5. Dosen pembimbing I, Bapak Rama S Simatupang S.ST.Pel, M.T yang telah membantu penulis dalam memberikan bimbingan dan arahan, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah terapan (KIT) ini dengan baik.
6. Dosen pembimbing II, Ibu Dr. Indah Ayu Johanda Putri, S.E., M.Ak., yang telah membantu penulis dalam memberikan bimbingan dan arahan, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah terapan (KIT) ini dengan baik.
7. Segenap Bapak/Ibu dosen program studi teknologi rekayasa permesinan kapal Politeknik Pelayaran Surabaya, yang memberikan arahan dan masukan dalam penyusunan karya ilmiah terapan ini.

8. Kepada Bapak dan Ibu saya tercinta beserta keluarga yang selalu memberikan dukungan moral dan materi serta doa dalam penyusunan karya ilmiah terapan ini.
9. Kepada teman saya Laora Yuwa Romanaizah yang telah memberikan banyak dukungan dan telah menjadi teman cerita penulis.
10. Kepada kakak-kakak tingkat saya yang telah memberikan banyak dukungan dan arahan hingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah terapan (KIT) ini.
11. Seluruh rekan-rekan taruna/taruni Politeknik Pelayaran Surabaya, yang telah memberikan dukungan yang tiada henti-hentinya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah terapan (KIT) ini, khususnya angkatan XI diploma IV

Semoga kedepannya penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua pihak khususnya dalam mengembangkan ilmu pengetahuan taruna-taruni Politeknik Pelayaran Surabaya, serta dunia pelayaran pada umumnya.

Penulis menyadari bahwa cara penulisan karya ilmiah terapan ini masih belum sempurna, masih banyak kekurangan dari segi isi dan teknik penulisan , oleh karena itu penulis berharap dapat menerima kritik dan saran yang membangun untuk kesempurnaan penulisan karya ilmiah terapan ini.

Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih dan mohon maaf atas kekurangannya.

Surabaya, 17 November 2023

**Happy Firdiana Kurnia Dewi**  
NIT. 0820015206

## ABSTRAK

HAPPY FIRDIANA KURNIA DEWI, "Analisis dampak turunnya tekanan minyak lumas terhadap mesin *diesel generator type daihatsu 8 PSHTc* di KM. UMSINI dengan metode *Root Cause Analysis (RCA)*" Dibimbing oleh Bapak Rama S Simatupang, S.S.T.Pel., MT dan Ibu Dr. Indah Ayu Johanda Putri, SE, M. Ak

Pelumasan merupakan suatu sistem dimana semua komponen mesin yang bergerak perlu dilumasi, agar mencegah terjadinya gesekan langsung antar komponen yang dapat mengakibatkan kerusakan fatal. Pada motor bakar pelumasan dilakukan menyeluruh kesemua bagian yang bergerak, oleh sebab itu dibutuhkan tekanan yang maksimal dalam menunjang kerja dari diesel generator. Tekanan harus mencapai nilai 4,0-4,5 kg/cm<sup>2</sup> untuk mencapai pelumasan yang maksimal. Hal ini untuk mencegah apabila auxiliary engine mengalami kelebihan beban maka tekanan tidak sampai mendekati limit pelumasan yang buruk dan terjadi alarm pada pressure 2,7 kg/cm<sup>2</sup>. Penulis merumuskan persoalan dengan mencari faktor-faktor dari turunnya sistem pelumasan dan dampak yang akan terjadi dari menurunnya tekanan minyak lumas di atas kapal.

Penulis merangkum permasalahan-permasalahan dan mencoba memecahkan masalah dengan menggunakan metode observasi langsung, wawancara, dokumentasi, serta studi pustaka untuk memperoleh data-data yang berhubungan dengan *diesel generator* yang berguna untuk mendukung kelancaran penulisan dalam pembuatan skripsi ini.

Dari hasil penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa faktor yang menyebabkan turunnya mesin diesel generator adalah antara lain: kotornya filter L.O, Keausan pada main bearing dan cranksfat, dan kurangnya pengecekan secara terjadwal. Hal tersebut dapat mengakibatkan keausan pada komponen, overheating alarm dan trip mesin serta mengganggu operasional kapal.

**Kata kunci:** Pelumasan, *Diesel Generator*, metode RCA

## **ABSTRACT**

HAPPY FIRDIANA KURNIA DEWI, “*Analysis of the impact of decreasing lubricating oil pressure on diesel generator engines*” Supervised by Mr. Rama S Simatupang, S.ST.Pel., M.T and Ms. Dr. Indah Ayu Johanda Putri, SE.M. AK.

*Lubrication is a system where all moving machine components need to be lubricated, in order to prevent direct friction between components which can cause fatal damage. In combustion engines, lubrication is carried out thoroughly for all moving parts, therefore maximum pressure is needed to support the work of the diesel generator. The pressure must reach a value of 4.0 – 4.5 kg/cm<sup>2</sup> to achieve maximum lubrication. This is to prevent if the auxiliary engine is overloaded then the pressure does not reach the limit of poor lubrication and an alarm occurs at a pressure of 2.7 kg/cm<sup>2</sup>. The author formulates the problem by looking for factors resulting from the decline in the lubrication system and the impact that will occur from decreasing lubricating oil pressure on the ship.*

*The author summarizes the problems and tries to solve the problems and tries to solve the problem using direct observation, interviews, documentation and literature studies to obtain data related to diesel generators which is useful to support the smooth writing of this thesis.*

*From the results of the research, the author concluded that the factors causing the decline of diesel generator engines include: dirty L.O filters, wear on the main bearing and crank shat, and lack of scheduled checks. This can result in wear and tear on components, overheating alarms and engine trips and disrupt ship operations.*

**Keywords:** Lubrication, generator diesel, RCA method

## DAFTAR ISI

<b>JUDUL PENELITIAN .....</b>	i
<b>PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	ii
<b>PERSETUJUAN SEMINAR HASIL.....</b>	iii
<b>PENGESAHAN.....</b>	iv
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	v
<b>ABSTRAK .....</b>	vii
<b><i>ABSTRACT</i> .....</b>	viii
<b>DAFTAR ISI.....</b>	ix
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	xii
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	xiii
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	10
A. Review Penelitian Terdahulu .....	10
B. Landasan Teori .....	11

1. Pengertian Mesin Diesel Generator Kapal .....	11
2. Pengertian Minyak Lumas .....	11
3. Prinsip Pelumasan .....	13
4. Tujuan Pelumasan .....	14
5. Sifat – Sifat Minyak Lumas .....	15
6. Pengaruh Temperatur Terhadap Viskositas Minyak Lumas .....	23
7. Persyaratan Pelumasan Mesin.....	24
8. Sistem Pelumasan .....	25
9. Fungsi Bagian - bagian Sistem Pelumasan Yang Dilumasi.....	26
10.Pengertian Mesin Diesel .....	28
C. Kerangka Penelitian .....	31
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>33</b>
A. Jenis Penelitian.....	33
B. Tempat Lokasi dan Waktu Penelitian .....	34
C. Sumber Data Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data .....	34
D. Teknik Analisa Data.....	37
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>40</b>
A. Gambaran Umum Subjek Penelitian .....	40
B. Hasil Penelitian .....	48
C. Pembahasan.....	56
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>64</b>

A.	Kesimpulan .....	64
B.	Saran.....	65
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>		<b>69</b>

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1.1 Nilai Tekanan Minyak Pelumas .....	5
Tabel 4. 1 Hasil Wawancara .....	50
Tabel 4. 2 Nilai Temperatur Minyak Lumas.....	52

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 2. 1 Sistem pelumasan.....	25
Gambar 2. 2 Kerangka pikir penelitian .....	32
Gambar 4. 1 Logo PT. Pelayaran Nasional Indonesia .....	43
Gambar 4. 2 Logo PT. PELNI Terbaru.....	44
Gambar 4. 3 KM. Umsini.....	46
Gambar 4. 4 Ships particular KM. Umsini .....	47
Gambar 4. 5 Overhaul Mesin Diesel Generator Total .....	50
Gambar 4. 6 Crank shaft Diesel Generator .....	51
Gambar 4. 7 Crank Case Mesin Diesel Generator .....	51
Gambar 4. 8 Diagram Fishbone .....	53
Gambar 4. 9 Filter Kotor .....	57
Gambar 4. 10 <i>Main bearing</i> yang lecet.....	57
Gambar 4. 11 <i>Crankshaft</i> yang lecet.....	58
Gambar 4. 12 Crankpin bearing dan main bearing .....	58
Gambar 4. 13 Sump tank yang kotor .....	60
Gambar 4. 14 Crankshaft yang aus .....	61
Gambar 4. 15 Jurnal AE.....	61
Gambar 4. 16 List jurnal AE .....	62
Gambar 4. 17 O/H AE.....	63

## **DAFTAR LAMPIRAN**

<b>Lampiran 1</b> <i>Ship's particular KM.UMSINI.....</i>	69
<b>Lampiran 2</b> <i>Crew list KM.UMSINI .....</i>	71
<b>Lampiran 3</b> Sign ON .....	72
<b>Lampiran 4</b> Sign OFF.....	73
<b>Lampiran 5</b> Surat masa layar.....	74
<b>Lampiran 6</b> <i>Instruction manual book .....</i>	75
<b>Lampiran 7</b> <i>General section of engine .....</i>	76